



c.f. 80002130195

## SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA

Servizio Beni Vincolati


Via Bella Rocca, 7 - 26100 CREMONA - tel. 0372/4061 - fax n°  
0372/406499

e-mail: [patrimonio@provincia.cremona.it](mailto:patrimonio@provincia.cremona.it)

posta elettronica certificata (PEC): [protocollo@provincia.cr.it](mailto:protocollo@provincia.cr.it)

*Istituto di Istruzione Superiore "Luca Pacioli"*  
*Via delle Grazie, 6 - 26013 Crema (CR)*

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO  
E DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE  
DELLA COPERTURA DELL'AULA MAGNA



INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA - PNRR).

I - SERVIZIO FOTOGRAFICO

**PROGETTO ESECUTIVO**

**28 GIUGNO 2021**

Struttura interna

Capo Progetto e progettista architettonico  
Arch. Massimo Masotti

Collaboratori interni

arch. Anna Gozzi, geom. Luca Borlini, geom. Federica Galli

R.U.P.

**Ing. Massimiliano Rossini**

Professionisti incaricati

Strutture

**Ing. Lorenzo Giuriani**






Fig. A Piante con indicazione dei punti di presa.



Fig. 1 Fotografia dei lati nord e est delle coperture del corpo di fabbrica dell'aula magna.



Fig. 2 Fotografia del lato sud delle coperture del corpo di fabbrica dell'aula magna.



Fig. 3 Fotografia della copertura dell'abside.



Fig. 4 Fotografia del lato sud-est del corpo di fabbrica dell'aula magna.



Fig. 5 Fotografia del lato nord-est del corpo di fabbrica dell'aula magna.



Fig. 6 Fotografia dell'interno della navata dell'aula magna.



Fig. 7 Fotografia del sottotetto dell'abside.



Fig. 8 Fotografia della capriata lignea dell'abside.



Fig. 9 Fotografia della copertura dell'abside.



Fig. 10 Fotografia del sottotetto della navata.



Fig. 11 Fotografia del sottotetto della navata.



Fig. 12 Fotografia del sottotetto della navata.



Fig. 13 Fotografia del sottotetto del corpo sul retro dell'abside.



Fig. 14 Fotografia del sottotetto dell'ingresso alla navata.