CODIFICA ELABORATO **PCR080** 00 04 A.30.10.00 00 LOTTO CODICE COMMESSA **FASE TITOLO** REV CUP: **G58E18000110001** Scala: DOC













Settore infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica (Dirigente: Arch. Giulio Biroli)

Edificio scolastico di Via Bovis a Pandino succursale dell'I.I.S "Stanga"

Lavori di completamento dell'adeguamento sismico del caseificio, adeguamento sismico dell'edificio scolastico

INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA - PNRR

## **PROGETTO ESECUTIVO**

RELAZIONE FOTOGRAFICA								
Responsabile integrazione prestazioni specialistiche: Ing. Roberto Salvadori  Centropadane l'esperienza si la strada		Progettista Strutture Ing. Giovanni Bono		Progettista Architettonico Ing. Roberto Salvadori		Coordinatore in fase di progettazione: Geom. Andrea Bonardi		
Progettista Impianti Elettrici e Speciali Stain Engineering		Progettista Impianti Meccanici: Stain Engineering		Progettista Antincendio: Ing. Adriano Faciocchi		Progettista Demolizioni		
R.U.P. Arch. Massimo Mas			sotti					i e
REV.	V. DESCRIZIONE		REDATTO		VERIFICATO	Al	PPROVATO	DATA
0	D EMISSIONE		ARCH. BULGARI		ING. SALVADORI			12/12/2022
	Questo documento non potrà e	ssere coniato, riprod	otto o altrimenti publ	nlicato ir	tutto o in parte senza il o	onsens	so scritto di Centro Pad	ane S.r.I

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



FOTO 1 – VISTA AEREA




FOTO 2 – CORPO CASEIFICIO




FOTO 3 – CORPO AULE



FOTO 4 – VISTA PROSPETTO OVEST CASEIFICIO



FOTO 5 – VISTA PROSPETTO SUD – OVEST CASEIFICIO



FOTO 6 – VISTA PROSPETTO NORD CASEIFICIO



FOTO 7 – VISTA PROSPETTO EST CASEIFICIO



FOTO 8 – VISTA PROSPETTO EST – NORD CASEIFICIO



FOTO 9 – PARTICOLARE MURO FRONTE SUD CASEIFICIO



FOTO 10 – PARTICOLARE ATTACCO MURO FRONTE SUD CASEIFICIO



FOTO 11 – PARTICOLARE MURO FRONTE SUD CASEIFICIO



FOTO 12 – PARTICOLARE MURO FRONTE NORD CASEIFICIO



FOTO 13 – PARTICOLARE MURO FRONTE NORD CASEIFICIO



FOTO 14 – PARTICOLARE MURO FRONTE NORD CASEIFICIO



FOTO 15 – PARTICOLARE MURO FRONTE NORD CASEIFICIO



FOTO 16 – PARTICOLARE MURO FRONTE SUD CASEIFICIO



FOTO 17 – PARTICOLARE CAPRIATA INTERNA CASEIFICIO



FOTO 18 – PARTICOLARE LUCERNARIO CASEIFICIO



FOTO 19 – PARTICOLARE GIUNZIONE CAPRIATA / LUCERNARIO CASEIFICIO



FOTO 20 – PARTICOLARE TEGOLI DI COPERURA CASEIFICIO



FOTO 21 – PARTICOLARE CORRIDOIO E IMPIANTI CASEIFICIO




FOTO 22 – PARTICOLARE CORRIDOIO E IMPIANTI CASEIFICIO



FOTO 23 – PROSPETTO SUD CORPO AULE



FOTO 24 – PROSPETTO OVEST CORPO AULE



FOTO 25 – PROSPETTO NORD CORPO AULE



FOTO 26 – PROSPETTO NORD-EST CORPO AULE




FOTO 27 – ATRIO PIANO TERRA CORPO AULE



FOTO 28 – SCALE CORPO AULE



FOTO 29 – ATRIO E CORRIDOIO PIANO TERRA CORPO AULE



FOTO 30- AULA LABORATORIO PIANO TERRA CORPO AULE



FOTO 31- AULA TIPO CORPO AULE